

Absender BMW Kundenbetreuung
Telefon 01802 / 32 42 52
Telefax 01802 / 12 34 84
E-Mail kundenbetreuung@bmw.de
Datum November 2004

Empfohlene Handys mit Bluetooth-Schnittstelle

Für die Sonderausstattungen "Handy-Vorbereitung mit Bluetooth-Schnittstelle" (SA633 & SA644) der BMW Neufahrzeuge der 1er-Reihe, 3er-Reihe, Z4 und X-Modelle werden nachfolgende Mobiltelefone empfohlen:

- **Siemens S65**¹
- **Siemens S55**
- **Motorola V600**
- **Motorola V525**
- **Sony Ericsson T630**
- **Sony Ericsson T610**
- **Nokia 6310i**

Für die Modelle der 5er Reihe und 6er Reihe werden für die „Handy-Vorbereitung mit Bluetooth-Schnittstelle“ (SA644)² folgende Mobiltelefone empfohlen:

- **Siemens S65**¹
- **Siemens S55**
- **Motorola V600**
- **Motorola V525**
- **Sony Ericsson T630**
- **Sony Ericsson T610**
- **Nokia 6310i**

¹ Voraussichtlich ab Fahrzeugproduktionsmonat 12/04 mit der SA644. Falls Sie das Paket „Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorbereitung“ (SA633) bestellt haben, erkundigen Sie sich bitte bezüglich der Kompatibilität des Siemens S65 bei der BMW Kundenberatung.

² Die SA633 ist voraussichtlich ab 03/05 für die 5er und 6er Reihe erhältlich.

Für diese Handys ist ein „Snap-in Adapter“ über den Teilevertrieb der BMW Partner erhältlich bzw. in Vorbereitung, mit dem Stromversorgung und externer Antennenanschluss gewährleistet wird.

Der „**Snap-in Adapter**“ ist im Umfang der Sonderausstattung „Handy-Vorbereitung mit Bluetooth-Schnittstelle“ nicht enthalten und muss gesondert erworben werden.

Wichtige Hinweise:

- Die Handy-Hersteller ändern – insbesondere bei neuen Geräten – die Software des Handys. Es kann zu einer Reduzierung des Funktionsumfangs bzw. zu einer Beeinträchtigung der Kompatibilität mit der Handyvorbereitung führen. **Bitte erkundigen Sie sich bei der BMW Kundenbetreuung oder Ihrem BMW Händler vorab über die kompatiblen Softwareversionen.**
- Die Funktion Freisprecheinrichtung beruht im Bluetooth-Standard auf bestimmten sog. Profilen. Falls diese zusätzlichen Profile in Ihrem Bluetooth-Handy vom Handy-Hersteller nicht implementiert worden sind, kann es dazu führen, dass das Handy sich mit der Handy-Vorbereitung nicht betreiben lässt oder, dass der Funktionsumfang der Handy-Vorbereitung eingeschränkt ist (z.B. kein Telefonbuchtransfer oder unvollständiger Telefonbuchtransfer beispielsweise nur die Nummer, die auf der SIM-Karte gespeichert sind).
Falls Ihr Bluetooth-Handy von BMW nicht empfohlen wird, können Sie sich bei der BMW Kundenbetreuung erkündigen, ob ein eingeschränkter Betrieb trotzdem möglich ist. BMW übernimmt in diesem Fall keine Gewährleistung.
- Die aktuellen Handys ermöglichen nicht den parallelen Anschluss weiterer Geräte wie z. B. Headset, Laptop oder PDA.
- Makeln, Konferenz und andere Funktionen sind derzeit nicht möglich.

Ihre BMW Kundenbetreuung