

Absender BMW Kundenbetreuung
Telefon 01802 / 32 42 52
Telefax 01802 / 12 34 84
E-Mail kundenbetreuung@bmw.de
Datum Februar 2005

Empfohlene Handys mit Bluetooth-Schnittstelle

Überblick

Mit der BMW Handy Vorbereitung mit Bluetooth-Schnittstelle (SA 644) und dem BMW Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorbereitung Bluetooth (SA 633) können geeignete bluetoothfähige Mobiltelefone drahtlos mit dem Fahrzeug verbunden und über die Eingabelemente des Fahrzeugs bedient werden.

Da sich die Umsetzung des Bluetooth-Standards bei verschiedenen Mobiltelefonen deutlich unterscheidet und sich mit den Softwareversionen der Handy-Hersteller auch ändern kann, sind Funktionsbeeinträchtigungen im Fahrzeug möglich, die nicht von BMW zu verantworten sind. Daher werden ausgewählte, neue Bluetooth-Mobiltelefone und Softwareversionen bei BMW kontinuierlich auf ihre Kompatibilität mit den BMW Handy Vorbereitungen mit Bluetooth-Schnittstelle (SA 644 und SA 633) geprüft.

Von BMW werden nur Mobiltelefone empfohlen, die elektromagnetisch verträglich angebunden werden können und folgende Funktionen über Bluetooth sicher unterstützen:

- Telefonieren via Bluetooth-Verbindung,
- Freisprechen und integrierte Bedienung über Bedienelemente des Fahrzeugs,
- Zugriff auf Telefonbuch (telefon-intern und/oder von der SIM-Karte).

Wichtige Hinweise

Für den einwandfreien Betrieb der empfohlenen Mobiltelefone im Fahrzeug ist außerdem ein Snap-In-Adapter erforderlich, der die fahrzeugsichere Arretierung, das Aufladen des Mobiltelefons und die Anbindung einer Außenantenne sicherstellt. **Der „Snap-in Adapter“ ist im Umfang der Sonderausstattung „Handy-Vorbereitung mit Bluetooth-Schnittstelle“ nicht enthalten und muss gesondert erworben werden.**

Die aktuell empfohlenen Mobiltelefone entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Tabellen, die angeben, ab welchem Produktionszeitpunkt des Fahrzeugs bestimmte Handy-Software-Konfigurationen genutzt werden können. Diese Information wird von BMW regelmäßig aktualisiert, um neue Bluetooth-Mobiltelefone und Softwareversionen zu berücksichtigen.

Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung an spezielle Softwareversionen der Handys gekoppelt ist.

Für nicht empfohlene Handy-Software-Konfigurationen oder Bluetooth-Handys anderer Hersteller kann der einwandfreie Betrieb mit den BMW Handy Vorbereitungen mit Bluetooth-Schnittstelle (SA 644 und SA 633) nicht garantiert werden. Mögliche Funktionseinschränkungen sind z. B. Fehler beim Freisprechen, im Koppelungsvorgang (z. B. Abbruch) und bei der Übertragung oder beim Zugriff auf das Telefonbuch.

Der parallele Anschluss weiterer Geräte wie z.B. Headset, Laptop oder PDA ist nicht möglich.

Funktionen wie SMS, Makeln, Konferenz u.a. werden derzeit nicht unterstützt.

Support

Sollte das Zusammenspiel Ihres Mobiltelefons mit den BMW Handy Vorbereitungen mit Bluetooth-Schnittstelle (SA 644 und SA 633) nicht richtig funktionieren, so könnte dies an einem nicht kompatiblen Softwarestand Ihres Mobiltelefons liegen. Die Softwareversion Ihres Mobiltelefons ermitteln Sie mit folgenden Eingaben am Tastenfeld Ihres Handys:

Motorola: [Menu] [Settings] [Phone Status] [Other Info] [S/W Version]

Nokia: *#0000#

Siemens: *#06# [Info]

Sony Ericsson¹: >*<<*<* [Service Info] [SW-Info]

¹ „>“, „<“, „<<“: Anzahl und Richtung der Joystick-Eingaben

Ob es eine aktuellere Software für Ihr Mobiltelefon gibt, die kompatibel zu Ihrer BMW Handy Vorbereitung mit Bluetooth-Schnittstelle ist, können sie den folgenden Tabellen entnehmen. Die neue Software für Ihr Mobiltelefon erhalten Sie vom Telefon-Hersteller oder Ihrem Provider; bei Siemens-Handys können Sie die Software auch über das Internet selbst flashen.

Nokia: <http://www.nokia.com>

Siemens: <http://www.my-siemens.com/customercare>

Sony Ericsson: <http://www.sonyericsson.com/support>








Motorola: <http://direct.motorola.com>


Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre BMW Kundenbetreuung:

Telefon 01802-324252

Email kundenbetreuung@bmw.de







Kompatible Handys für die Sonderausstattung Handyvorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle (SA 644)



Fahrzeug-Modell	3er Limousine (E46 bis 11/04) 3er Touring 3er Coupé, 3er Cabrio 5er Limousine (E39 bis 02/03) 5er Touring (E39 bis 02/04) X3, X5, Z4			
	Handy-Hersteller	Handy-Modell	Handy-Software	Produktion Fahrzeug
	Ericsson	T39m 	R3A022	ab 09/02
	Motorola	V600 	0B.08.9FR 0B.09.1DR_A 0B.09.37R 0B.09.38R 0B.09.56R	ab 03/03 ab 03/03 ab 03/03 ab 12/04 1)
	Nokia	6310i 	v5.22 v5.50 V5.52	ab 03/03 ab 06/04 1)
	Siemens	S55  S65 	16 91 12 16 25	ab 06/03 ab 12/04 ab 12/04 ab 12/04 ab 12/04
	Sony Ericsson	T610  T630 	R1A081 R1L013 R4C003 R6C005 R4C003 R4E002 R6C005 R7A011	ab 09/02 ab 09/02 ab 09/02 ab 09/02 ab 09/02 ab 09/02 ab 03/04 ab 12/04

Fahrzeug-Modell	1er 3er Limousine (E90 ab 12/04) 5er Limousine (E60 ab 03/03) 5er Touring (E61 ab 03/04) 6er Coupé, 6er Cabrio			
	Handy-Hersteller	Handy-Modell	Handy-Software	Produktion Fahrzeug
	Motorola	V600 	0B.08.9FR 0B.09.38R 0B.09.56R	ab 06/04 ab 12/04 1)
	Nokia	6310i 	v5.22 v5.50 v5.52	ab 07/03 ab 03/04 ab 12/04
	Siemens	S55  S65 	10 12 16 20 91 12 16 25	ab 07/03 ab 07/03 ab 07/03 ab 07/03 ab 12/04 ab 12/04 ab 12/04 ab 12/04
	Sony Ericsson	T610  T630 	R1A081 R1L013 R4C003 R6C005 R4C003 R4E002 R6C005 R7A011	ab 07/03 ab 07/03 ab 07/03 ab 07/03 ab 07/03 ab 07/03 ab 09/04 ab 12/04

1) derzeit in Prüfung

Kompatible Handys für die Sonderausstattung Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorbereitung Bluetooth (SA 633)

Fahrzeug-Modell	3er Limousine (E46 bis 11/04) 3er Touring 3er Coupé, 3er Cabrio 5er Limousine (E39 bis 02/03) 5er Touring (E39 bis 02/04) X3, X5, Z4			
	Handy-Hersteller	Handy-Modell	Handy-Software	Produktion Fahrzeug
	Motorola		0B.08.A2R_VA	ab 09/04
			0B.09.1DR_A	ab 09/04
			0B.09.1FR_A	ab 09/04
			0B.09.1FR_AV	ab 09/04
			0B.09.37R	ab 09/04
			0B.09.38R	ab 03/05
			0B.09.56R	ab 03/05
Nokia	6310i		v5.22	ab 09/04
			v5.51	ab 09/04
			v5.52	ab 03/05
Siemens	S55		16	ab 09/04
			91	ab 01/05
	S65		12	ab 01/05
			16	ab 01/05
			25	ab 01/05
Sony	T610		R4C003	ab 09/04
			R6C005	ab 09/04
	T630		R4C003	ab 09/04
R6C005			ab 09/04	
R7A011			ab 03/05	

Fahrzeug-Modell	3er Limousine (E90 ab 12/04) 5er Limousine (E60 ab 03/03) 5er Touring (E61 ab 03/04) 6er Coupé, 6er Cabrio			
	Handy-Hersteller	Handy-Modell	Handy-Software	Produktion Fahrzeug
	Motorola		0B.09.1DR_A	ab 03/05
			0B.09.37R	ab 03/05
			0B.09.38R	ab 03/05
			0B.09.56R	ab 03/05
Nokia	6310i		v5.52	ab 03/05
Siemens	S65		12	ab 03/05
			16	ab 03/05
			25	ab 03/05
Sony	T630		R4C003	ab 03/05
			R6C005	ab 03/05
			R7A011	ab 03/05