

Result: Vehicle Data Read

Date : 01.03.2023 14:52:25
PC-Name : DESKTOP-VRROCUC
User-Name : BMW
Series : E60
Volume : All ECU's
JobStatus : OKAY

Adr	Groupname	JobStatus	Status
XX	E60	OKAY	VIN : CR90958
XX	E60	OKAY	Terminal : 15
XX	E60	OKAY	I-Level Plant : E060-05-06-500
XX	E60	OKAY	I-Level Dealer : E060-16-11-500
XX	E60	OKAY	I-Level CAS :
XX	E60	OKAY	Vehicle order : 0305 NC72
XX	E60	OKAY	Production Date : 20041014
XX	E60	OKAY	KM-Status Display: 168656
XX	E60	OKAY	KM-Status Absolut: 168660
XX	E60	OKAY	Fuel : 24.1 + 3.9 = 28.0 Liter
XX	E60	OKAY	Options : 146 1CA 205 216 257 2RA 302 320 442 465
XX	E60	OKAY	Options : 4AL 502 522 5DA 698 785 812 850 853 863
XX	E60	OKAY	Options : 877 880 8SM

Result: Infospeicher lesen

Date : 01.03.2023 14:52:25
Series : E60
Volume : All ECU's
JobStatus : OKAY
Amount : 19

Adr	Rude Name	JobStatus	Status
00	ZGM	OKAY	2 Entries
01	SIM/SGM	OKAY	No Entry
02	SZL	OKAY	No Entry
05	STVL/TEFA	OKAY	No Entry
06	STVR/TEBF	OKAY	No Entry
0E	SFZ	OKAY	No Entry
12	DME/DDE	OKAY	No Entry
17	EKP	OKAY	No Entry
18	EGS	OKAY	No Entry
40	CAS	OKAY	2 Entries
41	DWA	OKAY	No Entry
43	POW	OKAY	No Entry
5C	BEHO	OKAY	No Entry
62	MOSTGW	OKAY	No Entry
63	MMI/CCC	OKAY	No Entry
70	LM	OKAY	2 Entries
72	KBM	OKAY	3 Entries
A1	SBSL	OKAY	No Entry
A2	SBSR	OKAY	No Entry

Result: Infospeicher lesen Details

Date : 01.03.2023 14:52:26
Series : E60
Volume : All ECU's
JobStatus : OKAY
Amount : 9

Control Unit	:	00 ZGM - ZGM_E65 - Zentrales Gatewaymodul
Job Status	:	OKAY

Failure Place : 37783 0x9397 - K-Line Fehler
Failure Symptom : 4 kein Signal oder Wert
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfuellt
Error present : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Warning Flag : 48 Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Occurence Counter : 22
Logistic Counter : 0
Failure Kinds : 0

1. Data Set
Environment Amount : 4
Environment KM : 168600
Environment Set 1: 1 Systemzeit erstes Auftreten Sek
Environment Set 2: 2 Systemzeit letztes Auftreten Sek
Environment Set 3: 3 Fehler Detail --
Environment Set 4: 5 unbelegt res

2. Data Set
Environment Amount : 4
Environment KM : 168600
Environment Set 1: 1 Systemzeit erstes Auftreten Sek
Environment Set 2: 2 Systemzeit letztes Auftreten Sek
Environment Set 3: 3 Fehler Detail --
Environment Set 4: 5 unbelegt res

3. Data Set
Environment Amount : 4
Environment KM : 168656
Environment Set 1: 1 Systemzeit erstes Auftreten Sek
Environment Set 2: 2 Systemzeit letztes Auftreten Sek
Environment Set 3: 3 Fehler Detail --
Environment Set 4: 5 unbelegt res

Control Unit : 00 ZGM - ZGM_E65 - Zentrales Gatewaymodul
Job Status : OKAY
Failure Place : 37784 0x9398 - SI-Bus Syssemzeitfehler
Failure Symptom : 4 kein Signal oder Wert
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfuellt
Error present : 35 Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Warning Flag : 48 Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Occurence Counter : 1
Logistic Counter : 0
Failure Kinds : 0

1. Data Set
Environment Amount : 4
Environment KM : 168600
Environment Set 1: 1 Systemzeit erstes Auftreten Sek
Environment Set 2: 2 Systemzeit letztes Auftreten Sek
Environment Set 3: 5 unbelegt res
Environment Set 4: 5 unbelegt res

Control Unit : 40 CAS - CAS - Car Access System 2
Job Status : OKAY
Failure Place : 37636 0x9304 - EEPROM_CRC_Info
Failure Symptom : 8 unplausibles Signal oder Wert
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfuellt
Error present : 35 Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Warning Flag : 48 Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --

Occurence Counter : 1
Logistic Counter : -1
Failure Kinds : 0
1. Data Set
Environment Amount : 0
Environment KM : 168600

Control Unit : 40 CAS - CAS - Car Access System 2

Job Status : OKAY
Failure Place : 39174 0x9906 - Fehler_TRSP_Kommunikation
Failure Symptom : 8 unplausibles Signal oder Wert
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Error present : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Warning Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Occurence Counter : 1
Logistic Counter : -1
Failure Kinds : 0
1. Data Set
Environment Amount : 0
Environment KM : 168600

Control Unit : 70 LM - LM_60 - Lichtmodul
Job Status : OKAY
Failure Place : 37667 0x9323 - Zusatzfahrtrichtungsanzeiger links defekt
Failure Symptom : 4 kein Signal oder Wert
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Error present : 35 Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Warning Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Occurence Counter : 4
Logistic Counter : -1
Failure Kinds : 0
1. Data Set
Environment Amount : 2
Environment KM : 524280
Environment Set 1 : 1 Batteriespannung Volt
Environment Set 2 : 2 Betriebsstunden min

Control Unit : 70 LM - LM_60 - Lichtmodul
Job Status : OKAY
Failure Place : 37668 0x9324 - Zusatzfahrtrichtungsanzeiger rechts defekt
Failure Symptom : 4 kein Signal oder Wert
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Error present : 35 Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Warning Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Occurence Counter : 4
Logistic Counter : -1
Failure Kinds : 0
1. Data Set
Environment Amount : 2
Environment KM : 524280
Environment Set 1 : 1 Batteriespannung Volt
Environment Set 2 : 2 Betriebsstunden min

Control Unit : 72 KBM - KBM_60 - Karosserie Basis Modul
Job Status : OKAY
Failure Place : 37645 0x930D - FH_BFTH_CAN_TEMPERATUR_FEHLER
Failure Symptom : 0 kein passendes Fehlersymptom
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Error present : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Warning Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Occurence Counter : 8
Logistic Counter : -1
Failure Kinds : 0
1. Data Set
Environment Amount : 0
Environment KM : 168600
2. Data Set
Environment Amount : 0
Environment KM : 168656

Control Unit : 72 KBM - KBM_60 - Karosserie Basis Modul
Job Status : OKAY
Failure Place : 37648 0x9310 - FH_FTH_CAN_TEMPERATURFEHLER
Failure Symptom : 0 kein passendes Fehlersymptom
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Error present : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Warning Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Occurence Counter : 8
Logistic Counter : -1
Failure Kinds : 0

1. Data Set
Environment Amount : 0
Environment KM : 168600
2. Data Set
Environment Amount : 0
Environment KM : 168656

Control Unit : 72 KBM - KBM_60 - Karosserie Basis Modul
Job Status : OKAY
Failure Place : 37659 0x931B - RESET_WEIL_WD
Failure Symptom : 0 kein passendes Fehlersymptom
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Error present : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Warning Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Occurence Counter : 1
Logistic Counter : -1
Failure Kinds : 0
1. Data Set
Environment Amount : 0
Environment KM : 524280