

ERROR MEMORY

Date: 29.04.2018 17:04:28
ECU: AFS_60
JobStatus: OKAY
Variant: AFS_60

RESULT: 1 error in error memory !

612C Hardwarefehler Steuergeraet

Error counter: 2
Logistic counter: 0

Mileage	235296	km
ZFLS Fehlercode	16.00	--
ZFLS Fehlerart	79.00	--
Fahrzeuggeschwindigkeit	0.00	km/h
Querbearleunigung	0.00	m/(s*s)
Gierrate	0.00	rad/s
Summenlenkwinkel	60.00	Grad
Fahrerlenkwinkel	48.00	Grad
Versorgungsspannung	11.69	Volt
Motormoment	0.00	?
diverse SG-Stati	227.00	digital
Motortemperatur	23.00	Grad Celsius
Endstufentemperatur	18.00	Grad Celsius
Abschaltung der Aktivlenkung	bit 0	0.00 0/1
Abschaltung der Gierratenregelung bis Klemmenwechsel	bit 1	0.00 0/1
Ersatzwert Motordrehzahl fuer ECO-Funktionalitaet	bit 2	0.00 0/1
langsame Rueckstellung des Lenkradschiefstandes nach Abschaltung	bit 3	0.00 0/1
temporaere Abschaltung der Gierratenregelung	bit 4	0.00 0/1
temporaere Abschaltung der Gierratenregelung	bit 5	0.00 0/1
Abschaltung der Aktivlenkung nach 100 sec	bit 6	0.00 0/1
geschwindigkeitsunabhaengige Lenkuebersetzung	bit 7	0.00 0/1
fahrtrichtungsunabhaengige Lenkuebersetzung	bit 8	0.00 0/1
Ersatzwert Gierrate fuer Servotronic-, DME-Funktionalitaet	bit 9	0.00 0/1
Ersatzwert Querbearch. fuer Servotronic-, DME-Funktionalitaet	bit 10	0.00 0/1
Ersatzwert Lenkwinkelgeschw. fuer Servotronic-, DME-Funktionalitaet	bit 11	0.00 0/1
Fehler des Fahrerlenkwinkels oder des Motorlagewinkels	bit 12	0.00 0/1
konst. Ersatzwert fuer Summenlenkwinkel	bit 13	0.00 0/1
Fehler des Summenlenkwinkels oder des Motorlagewinkels	bit 14	0.00 0/1
konst. Ersatzwert fuer Fahrerlenkwinkel	bit 15	0.00 0/1
ohne Bedeutung	0.00	1

kein passendes Fehlersymptom
Testbedingungen noch nicht erfuehlt
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Allgemeiner Fehler

Error code: 61 2C 30 00 02 00 72 E4 10 4F 00 00 00 05 04 95
00 E3 5D 58 00 00 00 00